

橋梁定期点検結果

■点検実施年度 平成30年度(西小横断歩道橋は平成29年度)

■定期点検結果一覧表(健全性の診断)

| 区 分 | 状 態 | 橋梁数 |
|----------|--|-----|
| 1 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 | 42 |
| 2 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 | 11 |
| 3 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。 | 10 |
| 4 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 | 1 |
| 計 | | 64 |

内訳

| 1 健全 | 2 予防保全段階 | 3 早期措置段階 | 4 緊急措置段階 |
|-----------|-----------|----------------|----------|
| 羽田橋 | 昭和橋 | 北田橋 | 天神橋 |
| 松下橋 | 恵比寿橋 | 御蔵橋 | |
| 坂田橋 | 速水橋 | 補給水5号橋 | |
| 志部橋 | 本郷橋 | 補給水2号橋 | |
| 柳橋 | 児島橋 | 間之原橋 | |
| 堰の橋 | 補給水6号橋 | 大排水4号橋 | |
| 泉橋 | 補給水3号橋 | 久保橋 | |
| 鹿島橋 | 富士橋 | 南中横断歩道橋 | |
| 補給水1号橋 | 常光寺用水路1号橋 | 小泉町駅跨線橋 | |
| 南速水橋 | 常光寺用水路3号橋 | 西小横断歩道橋(H29点検) | |
| 二本松橋 | 南小横断歩道橋 | | |
| 三本橋 | | | |
| 千歳橋 | | | |
| 榛名橋 | | | |
| 学校橋 | | | |
| 谷向橋 | | | |
| 新田橋 | | | |
| 加用水1号橋 | | | |
| 加用水2号橋 | | | |
| 加用水3号橋 | | | |
| 補給水15号橋 | | | |
| 補給水14号橋 | | | |
| 補給水12号橋 | | | |
| 補給水11号橋 | | | |
| 補給水10号橋 | | | |
| 補給水9号橋 | | | |
| 補給水8号橋 | | | |
| 吉田大橋 | | | |
| 補給水4号橋 | | | |
| 東谷橋 | | | |
| 前原橋 | | | |
| 雉の橋 | | | |
| 分水橋 | | | |
| 大排水1号橋 | | | |
| 大排水2号橋 | | | |
| 大排水5号橋 | | | |
| 大排水7号橋 | | | |
| 万願寺橋 | | | |
| 常光寺用水路2号橋 | | | |
| 鎌倉橋 | | | |
| 西坂田橋 | | | |
| 萩原橋 | | | |

※斜字は横断歩道橋および跨線橋